


# WPL 19 A dB









LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN












PRODUKT-NR.: 238962

## Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	234727	<b><u>WPM</u></b>	Wärmepumpenmanager

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	239611	<b><u>SBB 312.B WP</u></b>	Trinkwarmwasserspeicher
	239612	<b><u>SBB 411.B WP SOL</u></b>	Warmwasserspeicher
	229336	<b><u>ISG web</u></b>	Internet Service Gateway
	233603	<b><u>WPKI-HKM E</u></b>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	232805	<b><u>HM Trend</u></b>	Hydraulikmodul
	220824	<b><u>SBP 400 E</u></b>	Pufferspeicher
	227534	<b><u>SBB 501 WP SOL</u></b>	Trinkwarmwasserspeicher
	221360	<b><u>SBB 301 WP</u></b>	Trinkwarmwasserspeicher
	185459	<b><u>SBP 700 E</u></b>	Pufferspeicher

	221361	<b><u>SBB 302 WP</u></b>	Trinkwarmwasserspeicher
	185579	<b><u>FE 7</u></b>	Fernbedienung mit Raumfühler
	234763	<b><u>WPKI 5</u></b>	Kompaktinstallation
	234764	<b><u>BBI 5</u></b>	Kompaktinstallation
	233510	<b><u>HSBC 200</u></b>	Integralspeicher
	233493	<b><u>ISG plus</u></b>	Internet Service Gateway plus
	221362	<b><u>SBB 401 WP SOL</u></b>	Warmwasserspeicher
	233010	<b><u>HM</u></b>	Hydraulikmodul
	185458	<b><u>SBP 200 E</u></b>	Pufferspeicher
	235950	<b><u>UP 25/1-8 PCV</u></b>	Umwälzpumpe
	233602	<b><u>WPKI-HK E</u></b>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil

**Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.